

ゲートカットロボット K-cut520 をご使用のお客様各位

拝啓 貴社ますますご盛栄のこととお喜び申し上げます。毎々格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。

2018 年 11 月お知らせさせていただきましたご使用中のゲートカットロボット K-cut520 ですが 1995 年生産開始し 2007 年まで約 12 年の間、生産させていただきました生産終了後 13 年が過ぎ、新たに一部の修理用部品に支障がおきております。特に電気・電子部品の一部がさらにメーカー生産中止になっており、代替部品の無い部品もあります。

大変心苦しいのですが、事情ご理解の上ご承知くださいますようお願いいたします。

つきましては、本紙裏面に現在の状況（赤文字が新たな追加状況）を、お知らせさせていただきますのでご理解いただく様お願い申し上げます。

対象機は弊社製造銘板の SERIAL No 最初のアルファベット OS・OU・PN・PT・QL・QO・QQ・QU・RN・RU・SN・TK・TO・UK・UP・VL・VT・WO・XK・XP・XS・YL・YQ・ZK・ZP が対象です。

後継機種として SK-520A の生産・販売中です。

SK-520A は、弊社より中国 SML 社に対して技術供与を行い、部材のみ輸入し重要部品は日本製を採用し、弊社社内で組み立てることにより、低価格での提供を実現しています。

SK-520A のカタログを同送させていただきますのでこれをご機会にぜひご検討お願い申し上げます。

詳細につきましては、弊社ホームページをご参照ください。

上記に関するお問い合わせ、ゲートカットロボットの更新につきましては、代理店または弊社営業部にご連絡をお願いします。

2020年10月吉日

川口興産株式会社

〒437-1622 静岡県御前崎市白羽 3973
TEL 0548-63-3321 FAX 0548-63-5213
E-mail info@kawaguchikousan.co.jp
<http://www.kawaguchikousan.co.jp>

2020年10月現在K-cut520修理用供給部品の状況

下記フォント色黒2018年10月報告 赤文字2020年10月新たな追加項目

部品名	メーカー現在の状況	現在の弊社対応状況	弊社今後の対応及び問題点・特記事項
制 御 関 係			
メイン基板	メーカー廃業	弊社社内にて修理対応 ※IC関係故障の場合、修理不可 対応右記	修理不可の場合 SK-520Aメイン基板に換装 ※ティーチングペンダント同時換装
メモリーカード	メーカー生産中止	供給(弊社在庫)及び修理不可	SK-520Aのメモリー基板取付け (弊社にてメイン基板改造)
ティーチングペンダント	メーカー廃業	弊社社内にて修理対応 ※IC関係故障の場合、修理不可 対応右記 最近5台中2台程度修理不可です。 <u>修理中の貸出しペンダント在庫無し</u>	修理不可の場合 SK-520Aティーチングペンダントに換装 ※メイン基板同時換装 故障の場合修理可能か判断しますのでまずは弊社 又は代理店まで故障状況をご連絡ください。
X・Y・Z・R軸ステッピングモーター	メーカー生産中	供給中	供給中(SK-520A同様の型式使用)
X・Z軸ドライバー	メーカー生産中	供給中	供給中(SK-520A同様の型式使用)
Y・R・IN軸ドライバー	メーカー生産中止(PMM型)	在庫残り僅か	在庫無くなり次第代替品(F5型)切換え予定
18V直流電源 (直列取付けで36Vで使用)	メーカー生産中止	供給不可により代替品供給中 対応右記	供給中(SK-520A同様の型式使用)
24V直流電源	メーカー生産中止	在庫残り僅か	在庫無くなり次第代替品切換え予定 配線コネクタ及び取付けボルトのピッチが違うため 現地工事が必要となります。
5V直流電源	メーカー生産中止	在庫残り僅か	在庫無くなり次第代替品切換え予定 配線コネクタ及び取付けボルトのピッチが違うため 現地工事が必要となります。
ハーネス(モーター・センサー用)	社内生産中	供給中	—
メ カ 関 係			
加工部品	社内及び外注にて生産中	供給中	一部の部品は納期がかかるものがございます。
タイミングベルト他市販品	メーカー生産中	供給中	一部の部品は納期がかかるものがございます。